




An aerial map of the study area in the city of Bonn. The map shows various buildings and streets. A specific area, likely the study site, is highlighted in orange. The map is oriented with North at the top.

Valore architettonico		Buono						
Preminenza dei caratteri formali tradizionali		1-2	Alta	3-4	Media	5-6	Bassa	7-8
Stato di conservazione		buono	bene	cara	discreta	cara	discreta	pericolosa
interventi 1 2 3 4 5 6	Manutenzione ordinaria							
	Manutenzione straordinaria							
	Risultato conservativo e risanamento conservativo							
	Risultato restauro e risanamento per adeguamento ambientale							
	Ristrutturazione edilizia							
	Ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico Piano di recupero al contrario							

Adottato dal C.c. con Delibera n° del/...../.....
 Pubblicato dal al
 Approvato dal C.C. con Delibera n° del/...../.....
 Pubblicato sul BURL n° del/...../.....